



2006001612A

报告编号： 2007-F-308

# 检测报告

委托单位: 瑞英机械技术服务上海有限公司  
委托单位地址: 沪宜路5211号  
样品名称: 轴承  
型号/规格: /  
制造厂家: /  
受样日期: 2007.6.12  
受样方式/地点: 送样/本中心  
检测类别: 委托

机械工业材料质量检测中心  
(上海材料研究所检测中心)

报告编号：2007-F-308

# 检测报告

第 1 页 共 5 页

样品名称	轴承	委托单编号	2007-F-308
样品数量	3	检测地点	腐蚀试验室
检测时间	2007.6.14~2007.6.19.		
样品特性状态	零件		
检测依据和/或判定依据	GB/T 10125-1997		

## 检测数据/结果

按GB/T 10125-1997试验方法，试样在50克/升±5克/升NaCl溶液，温度(35±2) °C，pH6.5~7.2，喷雾量1~2ml/80cm<sup>2</sup>/h条件下进行120小时连续喷雾试验，结果如下：

样品名称	编号	试验结果
轴承	NaNo6802	表面有少量锈点 (照片1~6)
	6802	表面有大量锈点 (照片1~6)
	S6802	表面有较多锈点 (照片1~6)

以下空白



说 明	试验设备见照片7
批 准	审核
职 务	职务

高级工程师

编制或主检

董仲艺

高 级 工 程 师

职 称

工 程 师

日 期

2007.6.20

日 期

2007.6.19

日 期

2007.6.19

报告编号： 2007-F-308


# 检测报告

第 2 页 共 5 页

## 检测数据/结果



照片1



照片2

报告编号：2007-F-308

# 检测报告

第 3 页 共 5 页

## 检测数据/结果



照片3



照片4

报告编号：2007-F-308

# 检测报告

第 4 页 共 5 页

## 检测数据/结果



96 小时盐雾试验

照片5



120 小时盐雾试验

照片6

报告编号：2007-F-308

## 检测报告

第 5 页 共 5 页

### 检测数据/结果



照片7

告中心